

令和5年3月度の安全目標、品質目標、現場報告させていただきます。

3月度の安全目標は「バック走行の禁止」です。重機との接触災害を防止する為に、作業半径の立入禁止処置を行うだけではなく重機が移動する場合は後ろを見ながらバックをせずに重機を旋回させて前進で移動を行わないバックでは走行しないようにしましょう。

社員一同、安全目標、品質目標を共有し、実践して参ります。




舗装道修繕工事A (天白-2) ゼロ災害で進行中



空見SS4号サイロ補修工事 ゼロ災害で完了



新橋(昭和)補強及び補修工事 ゼロ災害で進行中



豊田管内道路建設工事 ゼロ災害で進行中

現場名 名盛建設(株) (直営)	安全目標 (安全注意事項)	現場名 名盛建設(株)(協力業者様)
舗装道修繕工事A (天白-2)	的確な車両誘導の徹底	ブラザー瑞穂工場 西駐車場舗装工事
新橋(昭和)補強及び補修工事	転落災害防止	(株)日展 舗装修繕工事
水谷産業 多治見工場新築工事	重機挟まれ災害防止	吉崎様邸 新築工事
空見SS4号サイロ補修工事	完了	早瀬様 駐車場工事
まつがね保育園外構工事	完了	特別消防隊第三方面隊 増築その他工事
第一保育園外構工事	飛散防止の徹底	
友の家外構工事	第三者災害防止	
タナベフォート外構工事	重機接触災害防止	現場名 (株)メイセイアドバンス
グリーンサイクル舗装工事	完了	日本製鉄内作業
旭サナック共同溝工事	構内ルールの順守	道路新設改良工事
西堀池改修工事	吊り金具の使用前点検の徹底	令和3年度 第二出張所管内維持修繕工事
春日井市柏井造成工事	重機オペとの合図の確認	豊明杵名造成工事
大府市神田町造成工事	ローラーと作業員の接触防止	豊田南バイパス工事
北名古屋六ツ師側溝工事	保護具の確認	東海太田川駅西土地区画整備工事
天白区荒池造成工事	土留の徹底	道路改良 (常一31)
緑区徳重造成工事	土砂流出防止	名鉄喜多山駅高架工事
日進市赤池造成工事	合図の徹底	太平洋工業(株) 東大垣工場新プレス工場新築工事
大矢公園調整池設置工事	上下作業時の事故防止	JFEスチール新築工事
豊田管内道路建設工事	第三者災害防止	22御嵩充填第2・3期作業所
新幹線大規模改修工事	保護具着用の徹底	名古屋第4地方合同庁舎解体工事
		大高新幹線新築工事

今月の
ワンポイントエコ

車両を運転するときは急
のつく操作は行はない

急発進、急加速を10回繰り返すと、乗用車でガソリンが170ccが無駄になります。ディーゼル車では、急発進はなめらかな発進・加速の場合に比べて、燃料が約15%無駄になります。