

令和6年9月度の安全目標、品質目標、現場報告させていただきます。

9月度の安全目標は「あわてないまず確認」です。日々の作業において、手元・足元・周囲の確認等様々な確認作業があります。雨天や作業内容の変更により予定していた工程に影響が及ぶと、慌てて作業を行うようになり、確認作業が疎かになり事故が起こります。事故防止の為、慌てず確認作業を怠らないように心掛けましょう。

社員一同、安全目標、品質目標を共有し、実践して参ります。



名古屋国道事務所 優良工事等表彰



汚水幹線補強工事 ゼロ災害で完了



小牧DPL ゼロ災害で進行中



カルティア尾張横須賀外構工事 ゼロ災害で進行中

現場名 名盛建設(株)(直営)	安全目標 (安全注意事項)	現場名 名盛建設(株)(協力業者様)
汚水幹線補強工事	完了	ブラザー工業(株)本社 北側通路改修工事
坂野様邸東擁壁工事	土砂災害防止	はやしこどもクリニック舗装工事
小牧DPL	吊荷災害防止	華英港店外構工事
臨港線高架橋耐震工事	重機災害防止	南星キャックス(株)豊田営業所 テント倉庫設置工事
名古屋埠頭舗装補修工事	9/2~	東区3丁目駐車場舗装工事
CTT南タンク基礎工事		
南星キャックス豊田営業所 2期工事	重機災害防止	現場名 (株)メイセイアドバンス
T様邸外構工事	歩行者注意	日本製鉄内作業
サンパーク上前津外構工事	第三者優先	地下鉄伏見駅作業所
ながね保育園新築工事	重機災害防止	令和5年度第二出張所管内維持修繕工事
SOUPタウン外構工事	9/20~	瑞穂公園ラグビー場 改修工事
ユナイテッドオイル飛島護岸工事	バック誘導の徹底	赤池糞ノ手4街区新築工事
トヨタカローラ本社駐車場工事	土留の徹底	東海太田川駅西土地区画整備工事
カルティア尾張横須賀外構工事	作業範囲の確定	22御高充填第3期作業所
ブラセション赤池外構工事	重機災害防止	247号西知多道路荒尾地区南道路建設工事
中区錦2丁目マンション外構工事	養生の徹底	スマック大府 新築工事
岳見町M様邸造成工事	転落災害防止	イオンモール則武新町新築工事
		太平工業東大垣技術開発センター新築工事
		トヨタ自動機内作業
		中名誘 新テストセル新築工事
		名鉄三河線若林駅高架工事
		武豊北インター修繕工事
		TTS新築工事

今月のワンポイントエコ

道路交通情報を確認し、余裕をもって出発しよう

出かける前に行き先やルートの道路交通情報をあらかじめ確認し、時間に余裕をもって出発しましょう。さらに、出発後も道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃費と時間の節約になります。10分間余計に走行すると17%程度燃料消費量が増加します。